

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и  
 Ачинскому району  
 662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
 т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: [ogps5gpn@mchskrsk.ru](mailto:ogps5gpn@mchskrsk.ru)  
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания №152/1/1-14**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**«Преображенский детский сад»**

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору С.В. Рыженкова от 30.08.2018 № 152, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 14 сентября 2018 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Барикиным С.В. здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Преображенский детский сад» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Школьная, стр. 10», совместно с заведующим МКДОУ «Преображенский детский сад» Поторочиной Оксаной Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
152/1/1	Проверка первичных	<b>П. 478. Постановление Правительства РФ от 25 апреля</b>	24.03.19.

	средств пожаротушения не осуществляется .	<p><b>2012 г. N 390.</b>  Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.  Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p>	
152/1/2	Внеплановый инструктаж с работниками не проводится.	<p><b>п. 26. ПРИКАЗ от 12 декабря 2007 г. N 645</b>  <u>Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:</u>  при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;  при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;  при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;  для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;  при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);  при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;  при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.</p>	24.03.19.
152/1/3	Целевой инструктаж не проводится	<p><b>п. 28. ПРИКАЗ от 12 декабря 2007 г. N 645</b>  <u>Целевой противопожарный инструктаж проводится:</u>  при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);  при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;  при проведении экскурсий в организации;  <u>при организации массовых мероприятий с обучающимися;</u></p>	24.03.19.

		<u>при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.</u>	
152/1/4	Запоры на дверях центрального эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<b>П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <b>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</b> . Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	24.03.19.
152/1/5	Запоры на дверях эвакуационного выхода с первого этажа правого крыла не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<b>П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <b>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</b> . Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	24.03.19.
152/1/6	Запоры на дверях эвакуационного выхода с первого этажа левого крыла не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<b>П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <b>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</b> . Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	24.03.19.
152/1/7	Запоры на дверях эвакуационного выхода второго этажа из средней группы не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<b>П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <b>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</b> . Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	24.03.19.
152/1/8	Запоры на дверях эвакуационного вы-	<b>П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b>	24.03.19.

	хода второго этажа из старшей группы не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <b>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</b> . Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	
152/1/9	Запоры на дверях эвакуационного выхода второго этажа из музыкального зала не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<b>П. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <b>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</b> . Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.	24.03.19.
152/1/10	На путях эвакуации в коридоре первого этажа возле выхода правого крыла установлены посторонние предметы (стол, стулья, тумбочки).	<b>п. 36. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b> При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	24.03.19.
152/1/11	Отсутствуют знаки пожарной безопасности на дверях помещений в местах нахождения огнетушителей.	<b>п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	24.03.19.
152/1/12	Двери, установленные на этажах в лестничных клетках эвакуационных выходов, не соответствуют требованиям	<b>Глава 14. Системы противопожарной защиты</b> <b>Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты</b> <b>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b>	24.03.19.

	пожарной безопасности (не обеспечивают препятствие распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации – отсутствуют приспособления для самозакрывания на вторых створках дверей)	<p>пункт 2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.</p> <p><b>п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</b> Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	
152/1/13	План эвакуации 2-го этажа вывешен не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	<b>П. 6.2.10. ГОСТ Р 12.2.143-2009.</b> Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	24.03.19.
152/1/14	Не заделаны строительным раствором места пресечения противопожарных преград коммуникациями в подвальном помещении.	<b>П. 22. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390.</b> Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	24.03.19.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Барикин С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 24 » сентября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Потроковская  
(подпись)

Заведующий Потроковская Оксана Александровна  
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » сентября 20 18 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору